

ESTADO ACTUAL ROTONDA

Bordillo existente (montable)

Recinto ajardinado con:
126 Palmeras dispersas y
sin ordenación en tierra
vegetal.


Pavimento de hormigón
fratasado deteriorado o
roto en color rojo

ESTADO ACTUAL ROTONDA

Bordillo existente (montable)

Recinto ajardinado con:
118 Palmeras dispersas y
sin ordenación en tierra
vegetal.

Pavimento de hormigón
fratasado deteriorado o
roto en color rojo



PROYECTO DE: Rotondas de acceso a
Catral desde la Autovía.



El Ingeniero T. de Obras Públicas:
Luis F. Pascual Cobos

Peticionario:

Excmo. Ayto. de Catral

Fecha:

Setp-2009

Escala:

1:6.000

Plano:

Planta de estado
actual.

Plano n.º:

2

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/Title
()
/Subject
(D:20090914095058+02'00')
/ModDate
()
/Keywords
(PDFCreator Version 0.9.5)
/Creator
(D:20090914095058+02'00')
/CreationDate
(Miguel Angel)
/Author
-mark-