

## ESTADO ACTUAL ROTONDA

Bordillo existente (montable)

Recinto ajardinado con:  
126 Palmeras dispersas y  
sin ordenación en tierra  
vegetal.


Pavimento de hormigón  
fratasado deteriorado o  
roto en color rojo

## ESTADO ACTUAL ROTONDA

Bordillo existente (montable)

Recinto ajardinado con:  
118 Palmeras dispersas y  
sin ordenación en tierra  
vegetal.

Pavimento de hormigón  
fratasado deteriorado o  
roto en color rojo



PROYECTO DE: Rotondas de acceso a  
Catral desde la Autovía.



El Ingeniero T. de Obras Públicas:  
Luis F. Pascual Cobos

Peticionario:

Excmo. Ayto . de Catral

Fecha:

Setp-2009

Escala:

1:6.000

Plano:

Planta de estado  
actual.

Plano n.º:

2



ERROR: syntaxerror  
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/Title  
( )  
/Subject  
(D:20090914095058+02'00')  
/ModDate  
( )  
/Keywords  
(PDFCreator Version 0.9.5)  
/Creator  
(D:20090914095058+02'00')  
/CreationDate  
(Miguel Angel)  
/Author  
-mark-